



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพิชิตแอร์ (สาขา ๒) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕,๗๘๔.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภท เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ ,
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๗๕,๗๘๔.๐๐บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๗๕,๗๘๔.๐๐บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-)
รายละเอียดการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภท เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคากลางได้มาจาก
 ๑. ใช้วิธีสืบราคาท้องตลาดจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
 ๑. ร้านพิชิตแอร์ สาขา ๒ (ผู้ประกอบการ SMEs)
 ๒. ร้านอภิรักษ์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภัยแอร์
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายคมสัน นาคสระสูง	ตำแหน่ง	นายช่างเครื่องกลอาวุโส
๒. นายเดชา ปาลี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. สิบเอกธีระศักดิ์ พิสสาพิมพ์	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ราคากลางของงานที่จัดจ้าง
งานจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	() ราคา มาตรฐาน (✓) ราคาที่ ได้มาจากการ สืบราคาจาก ท้องตลาด (หน่วยละ)	จำนวนและวงเงิน ที่จะจ้างครั้งนี้	
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซ่อมเครื่องปรับอากาศซินเลอร์ ขนาด๓๐๐,๐๐๐บีทียู ห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๒๐-๕๔-๐๔๔๗ - ซ่อมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๕๐,๐๐๐ บีทียู ยี่ห้อ Carrier ๑๕๐,๐๐๐*๒=๓๐๐,๐๐๐ บีทียู - เปลี่ยนแม็กนาติกคอนเทรลเตอร์ ๓P - ล้างเครื่องปรับอากาศ - เปลี่ยนดรายเออร์ - เปลี่ยนแคปรีน - ไนโตร + ลวดเชื่อม - ล้างระบบท่อเดินน้ำยาแอร์ใหม่ไล่ระบบแอร์ - เปลี่ยนแคปทิว - เช็กระบบเปลี่ยนสายไฟ ของคอยร้อนพร้อมอุปกรณ์ - เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์พัดลมคอยร้อนพร้อมอุปกรณ์ - พันท่อแอร์เปลี่ยนยางหุ้มท่อใหม่พร้อมอุปกรณ์ - แร็ค เดินเครื่องเติมน้ำยาใหม่ - ค่าแรงและบริการทั้งหมด	๒ ลูก ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว	การสืบราคา จากท้องตลาด	๙๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐ ๙๕๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๘๕๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๖๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐
๒	ซ่อมเครื่องปรับอากาศซินเลอร์ ขนาด๓๐๐,๐๐๐บีทียู ห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๒๐-๕๔-๐๔๔๘ - เปลี่ยนแม็กนาติกคอนเทรลเตอร์ ๓P - ล้างเครื่องปรับอากาศ - เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์พัดลมคอยร้อนพร้อมอุปกรณ์ - เติมน้ำยาแอร์เพิ่มใหม่ - ค่าแรงและบริการทั้งหมด	๑ ตัว ๑ ตัว ๑ ตัว ๑ ตัว ๑ ตัว	การสืบราคา จากท้องตลาด	๓,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐
๓	ซ่อมเครื่องปรับอากาศซินเลอร์ ขนาด๓๐๐,๐๐๐บีทียู ห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๒๐-๕๔-๐๔๔๙ - เปลี่ยนแม็กนาติกคอนเทรลเตอร์ ๓P - ล้างเครื่องปรับอากาศ - เติมน้ำยาแอร์เพิ่มใหม่ - ค่าแรงและบริการทั้งหมด	๑ ตัว ๑ ตัว ๑ ตัว ๑ ตัว	การสืบราคา จากท้องตลาด	๓,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)
๔	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเล็กของห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๒๐-๕๔-๐๔๕๐ เครื่องปรับอากาศ ชนิดซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม ขนาด ๓๓,๐๐๐ บีทียู - ล้างเครื่องปรับอากาศ - เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ - ล้างระบบเดินท่อน้ำยาแอร์ใหม่ - ไนโตร + ลวดเชื่อม - เปลี่ยนแคปทิว - ค่าแรงและบริการทั้งหมด	๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด
๕	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเล็กของห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๒๐-๕๔-๐๔๕๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม ขนาด ๓๓,๐๐๐ บีทียู - ล้างเครื่องปรับอากาศ - เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ - ล้างระบบเดินท่อน้ำยาแอร์ใหม่ - ไนโตร + ลวดเชื่อม - เปลี่ยนแคปทิว - ค่าแรงและบริการทั้งหมด	๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด

ราคากลางของงานที่จัดจ้าง
งานจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	() ราคา มาตรฐาน (✓) ราคาที่ ได้มาจากการ สืบราคาจาก ท้องตลาด (หน่วยละ)	จำนวนและวงเงิน ที่จะจ้างครั้งนี้	
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๓๐๐,๐๐๐ บีทียู ห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๒๐-๕๔-๐๔๔๗ - ซ่อมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๕๐,๐๐๐ บีทียู ยี่ห้อ Carrier ๑๕๐,๐๐๐*๒=๓๐๐,๐๐๐ บีทียู - เปลี่ยนแม็กนาติกคอนแทรกเตอร์ ๓P - ล้างเครื่องปรับอากาศ - เปลี่ยนดรายเออร์ - เปลี่ยนแคปรีน - ไนโตร + ลวดเชื่อม - ล้างระบบท่อเดินน้ำยาแอร์ใหม่ใส่ระบบแอร์ - เปลี่ยนแคปทิว - เช็กระบบเปลี่ยนสายไฟ ของคอยร้อนพร้อมอุปกรณ์ - เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์พัดลมคอยร้อนพร้อมอุปกรณ์ - พันท่อแอร์เปลี่ยนยางหุ้มท่อใหม่พร้อมอุปกรณ์ - แร็ค เดินเครื่องเดินน้ำยาใหม่ - ค่าแรงและบริการทั้งหมด	๒ ลูก ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตัว ๒ ตั้ง	การสืบราคา จากท้องตลาด	๙๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐ ๙๕๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ ๘๕๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๖๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐
๒	ซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๓๐๐,๐๐๐ บีทียู ห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๒๐-๕๔-๐๔๔๘ - เปลี่ยนแม็กนาติกคอนแทรกเตอร์ ๓P - ล้างเครื่องปรับอากาศ - เปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์พัดลมคอยร้อนพร้อมอุปกรณ์ - เติมน้ำยาแอร์เพิ่มใหม่ - ค่าแรงและบริการทั้งหมด	๑ ตัว ๑ ตัว ๑ ตัว ๑ ตัว ๑ ตัว	การสืบราคา จากท้องตลาด	๓,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐
๓	ซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๓๐๐,๐๐๐ บีทียู ห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๒๐-๕๔-๐๔๔๙ - เปลี่ยนแม็กนาติกคอนแทรกเตอร์ ๓P - ล้างเครื่องปรับอากาศ - เติมน้ำยาแอร์เพิ่มใหม่ - ค่าแรงและบริการทั้งหมด	๑ ตัว ๑ ตัว ๑ ตัว ๑ ตัว	การสืบราคา จากท้องตลาด	๓,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

ที่	รายละเอียดของพัสดุที่จัดจ้าง	จำนวน (หน่วย)	() ราคา มาตรฐาน (✓) ราคาที่ ได้มาจากการ สืบราคาจาก ท้องตลาด (หน่วยละ)	จำนวนและวงเงิน ที่จะจ้างครั้งนี้	
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๔	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเล็กของห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๒๐-๕๕-๐๔๕๐ เครื่องปรับอากาศ ชนิดซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม ขนาด ๓๓,๐๐๐ บีทียู - ล้างเครื่องปรับอากาศ - เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ - ล้างระบบเดินท่อน้ำยาแอร์ใหม่ - ไนโตร + ลวดเชื่อม - เปลี่ยนแคปทิว - ค่าแรงและบริการทั้งหมด	๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด	การสืบราคาจาก ท้องตลาด	๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐
๕	ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเล็กของห้องประชุมใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๒๐-๕๕-๐๔๕๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม ขนาด ๓๓,๐๐๐ บีทียู - ล้างเครื่องปรับอากาศ - เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ - ล้างระบบเดินท่อน้ำยาแอร์ใหม่ - ไนโตร + ลวดเชื่อม - เปลี่ยนแคปทิว - ค่าแรงและบริการทั้งหมด	๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด	การสืบราคาจาก ท้องตลาด	๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐
เป็นเงิน				๓๕๑,๒๐๐.๐๐	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				๒๔,๕๘๔.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-)				๓๗๕,๗๘๔.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมสัน นาคสระฮาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายเดชา ปาลี) (สิบเอกธีระศักดิ์ พิธสาพิมพ์)