

ภาพการปฏิบัติงาน

งานขุดลอกกำจัดวัชพืชในลำห้วยแสง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพการปฏิบัติงาน

งานขุดลอกกำจัดวัชพืชในลำห้วยหนองหว่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

