

รายงานการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ

งานชุดลอกกำจัดวัชพืชในลำห้วยม่วง บ้านวังหิน




หน่วยงานที่ร้องขอ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังหิน อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

