

รายงานการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ

งานชุดลอกกำจัดวัชพืชบริเวณคลองระบายน้ำ


หน่วยงานที่ร้องขอ

เทศบาลตำบลบึงเนียม บ้านสงเปือย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

๓๐ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ก่อนดำเนินการ




(นายสารวิทย์ กาญจนปัทมกุล,
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



(นายารวิชัย กาญจนปภากุล,
วิศวกรสาขาภิบาลปฏิบัติการ