

รายงานการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ

งานขุดลอกกำจัดวัชพืชบริเวณบริเวณคลองระบายน้ำข้างบริษัท พันธุ์ทวีมอลล์

หน่วยงานที่ร้องขอ

เทศบาลตำบลบึงเนียม หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ก่อนดำเนินการ






(นายวิชาญ งามจันทปาภูง)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ




(นายอรรวิชญ์ กาญจนปภากุล)
วิศวกรสาขาภิบาลปฏิบัติการ