

รายงานการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ

งานขุดลอกกำจัดวัชพืชบริเวณลำห้วยคลองใหม่

หน่วยงานที่ร้องขอ

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


ระยะเวลาปฏิบัติงาน

๒ - ๓ มกราคม ๒๕๖๘

ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

