

รายงานการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ

ชุดลอกกำจัดวัชพืชในหนองน้ำตะหว้า บ้านหนองโน หมู่ที่ ๑

หน่วยงานที่ร้องขอ

ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น


ระยะเวลาปฏิบัติงาน

๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ




(นายพจนารถ อนุอัน)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ



(นายพจนารถ อนุอัน)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ