

รายงานการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ

ชุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยหนองเอียน




หน่วยงานที่ร้องขอ

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาปฏิบัติงาน


๓ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ก่อนดำเนินการ








(นายพจนารถ อนุอัน)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ



M. S. Mue

(นายพจนารถ อนุอิน)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ