

รายงานการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชหนองปู้ตา


หน่วยงานที่ร้องขอ

บ้านนา หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


ระยะเวลาปฏิบัติงาน

๑๔ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพการวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพหลังดำเนินการ



ค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ (DO)

ระดับค่าดีไอ (DO) mmg/L	คุณภาพของน้ำ	การใช้ประโยชน์จากน้ำ
8-9	คุณภาพ	สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค
6.7- 8	เริ่มมีการปนเปื้อน	ใช้สำหรับอุปโภคเท่านั้น
4.5 - 6.7	การปนเปื้อนปานกลาง	ใช้ในเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
ต่ำกว่า 4.5	มีการปนเปื้อนอยู่มาก	พืชและสัตว์น้ำเริ่มได้รับอันตราย สามารถใช้ประโยชน์ได้น้อย
ต่ำกว่า 4	น้ำอยู่ในสภาวะวิกฤติ	พืชและสัตว์น้ำได้รับอันตราย ใช้ประโยชน์จากน้ำไม่ได้
ต่ำกว่า 2	น้ำอยู่ในสภาวะวิกฤติขั้นสุด	พืชและสัตว์น้ำไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้และใช้ประโยชน์จากน้ำไม่ได้เลย