

รายงานการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ

งานขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยแสง หมู่ที่ ๗

หน่วยงานที่ร้องขอ

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น


ระยะเวลาปฏิบัติงาน

๑๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ




ดำเนินการแล้วเสร็จ




ภาพการวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพหลังดำเนินการ



ค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ (DO)

ระดับค่าดีไอ (DO) mmg/L	คุณภาพของน้ำ	การใช้ประโยชน์จากน้ำ
8-9	คุณภาพ	สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค
6.7- 8	เริ่มมีการปนเปื้อน	ใช้สำหรับอุปโภคเท่านั้น
4.5 - 6.7	การปนเปื้อนปานกลาง	ใช้ในเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
ต่ำกว่า 4.5	มีการปนเปื้อนอยู่มาก	พืชและสัตว์น้ำเริ่มได้รับอันตราย สามารถใช้ประโยชน์ได้น้อย
ต่ำกว่า 4	น้ำอยู่ในสภาวะวิกฤติ	พืชและสัตว์น้ำได้รับอันตราย ใช้ประโยชน์จากน้ำไม่ได้
ต่ำกว่า 2	น้ำอยู่ในสภาวะวิกฤติขั้นสุด	พืชและสัตว์น้ำไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้และใช้ประโยชน์จากน้ำไม่ได้เลย