


รายงานการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ งานขุดลอกกำจัดวัชพืชสระน้ำห้วยรากไม้ บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๑๕
หน่วยงานที่ร้องขอ บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๓๐ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ก่อนดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ





ดำเนินการแล้วเสร็จ

